

RECHEN MASCHINE

ANLEITUNG FÜR PRAKTISCHES RECHNEN

FACTA RECHENMASCHINENWERK LEO BORGER, WIEN, IV., MÜHLGASSE 9

INHALTSVERZEICHNIS.

Absatz	1.	Beschreibung der FACTA Seite	3
,,	11.	Betätigung der Kurbel "	4
		Verschiebung des Schlittens	5
		Löschungen	6
	V.	Einstellungen	7
"	VI.	Addition	8
,,		Multiplikation	C
			11
1000			12
"	X		3
,,			14
,,	XII		5
			5
н	711111		6
			17
			2

DIE FACTA VERSAGT NICHT.

DIE TAOTA VERDAGI INIOTITI

Alle Handgriffe sind in der hier beschriebenen Weise auszuführen. Von Lesen dieser Anleitung nicht an der Maschine herumspielen. Keine Schrauben (ösen, nichts dien — Ol ist Gift.

Niemals vergessen, Taste C.L. nach Vorschrift zu drücken.

Niemals übersehen, den abgefederten Schlittengriff (5) einzuhaken.

Niemals versäumen, die Kurbel (I) vorschriftsmäßig zu verankern,

WIE JEDES WERK DER FEINMECHANIK, HAT AUCH DIE FACTA AN-SPRUCH AUF SCHONENDE BEHANDLUNG, DIESE MUSS AN HAND DIESER ANLEITUNG GELERNT, WERDEN, KEINEN HANDGRIFF OHNE

GEHRN, ÜBER DESSEN FUNKTIONEN MAN GEWISSHEIT HABEN MUSS.

BESONDERS DIE ABSCHNITTE I BIS V SIND GENAU ZU STUDIEREN LIND DARNACH DIE HANDGRIFFE ÜBLINGSWEISE VORZUNFHIMEN.

I. BESCHREIBUNG DER FACTA.

Die Facta besteht in der Hauptsache aus zwei Teilen: dem mittels der Kurbel (2) drehbaren Einstellwerk (E) und dem verschiebbaren Schlitten (S) mit dem Resultatwerk (R), welches die Resultate anzeigt, und dem Umdrehungswerk (M), welches die Anzahl der ausgeführten Kurbelumdrehungen registriert.

Die Abbildung auf der Umschlagseite zeigt:

- F Finstellwerk zum Finstellen der Zahlen
- S Schlitten mit den Registrierwerken R und M.
- 1. Kurbel zur Betätigung des Einstellwerkes.
- 2. Gegenlager, in welches die Spitze des herausziehbaren Kurbelgriffes einspielt.
- 3. Anschlag, am roten Griff gegen das Einstellwerk verschwenkbar.
- 4. Flügelgriff zum Löschen der Registrierwerke R und M.
- 5. Schlittengriff zum Verschieben des Schlittens. 6. Zahnlücken, in welche der Schlittengriff einfällt.
- 7. Tabulatorziffern, welche die Stellenposition des Schlittens anzeigen.
- 8. Taste, zur Vollendung der Resultatlöschung. (An der Maschine mit (CL) bezeichnet.)
- 9. Kommaschieber, zwecks Abstreichen der Dezimalstellen verschiebbar.

II. BETÄTIGUNG DER KURBEL.

Vor Betätigung der Kurbel ist unbedingt darauf zu achten, daß der Schlittengriff (5) in irgend eine der Zahnlücken (6) eingehakt ist.

Die Kurbel (I) wird aus dem Gegenlager (2) gezogen und sodann entgegengesetzt

Die Kurbelumdrehungen haben rasch, gleichmäßig und aus dem Handgelenk heraus

zu erfolgen. Reißendes, ruckweises Drehen vermeide man. Eine begonnene Kurbelbewegung muß vollendet werden. Zurückdrehen ist un-

statthaft. Nach der erforderlichen Anzahl von Kurbelumdrehungen ist die Kurbel wieder im Gegenlager (2) zu verankern. Die Anzahl der Kurbelumdrehungen werden im Umdehungszählwerk M regilstriert.

III. VERSCHIEBUNG DES SCHLITTENS.

Der Schlitten wird in eine der 5 vorgesehenen Stellen verschoben, indem man den Schlittengriff (5) aus einer Zahnlücke (6) hebt und in die gewünschte nach Maßgabe des Tabulators einhakt.

Schlitten in z.B. dritte Stelle bringen heißt also: Schlittengriff in die dritte Zahnlücke einhaken.

Wenn sich der Schlitten nicht leicht verschieben läßt, wende man keine Gewalt an. Das Drücken der Taste CL (Wahrnehmung eines knacksenden Geräusches) hebt die Sperre auf.

Tabulator.

Die Schaudffnungen des **Umdrehungswerkes (M)** sind mit den Ziffern 6-1 bezelchnet. Links am **Anschlag (3)** befindet sich eine **rote Punktmarke**. Diese steht oberhalb der Schaudffnung I, wenn der Schlitten ganz links, also in Ausgangstellung gebracht ist. In gleichem Sinne zeigt der **rote Pfeil** am Sockel auf die I der oberhalb der **Zahnlücken (6)** angeordneten Tabulatorziffern.

Die Schaudffnungen des Umdrehungswerkes können als unbeschriebenes Blatt Papier gedacht sein, auf welches mittels der Kurbel eine gewünschte Zahl, aufgeschrieben*, d. h. abgekurbelt wird. Soll z. B. die Zahl 405 stellengerecht "geschrieben* werden, so verschiebe den Schlitten derart, daß die rote Marke am Anschlag (3) über die Schaudffnung 3. bezw. der rote Pfell egeenüber der Tabulator-Ziffer 3 zu stehen kommt;

dort wird der Schlittengriff (5) eingehakt.

Nunmehr ausgeführte 4 Kurbelumdrehungen erscheinen als 4 in der dritten Schauöffnung, Hierauf wird der Schitten um 2 Stellen nach links verschoben. Die note Marke steht nun über der Schauöffnung I, bezw. der rote Pfeil zeigt auf Tabulatorziffer I. Nach Einhaken des Schittengriffes (5) sind 5 Kurbeldrehungen auszuführen, welche sich in der Schauöffnung I als 5 registrieren. Damit ist richtig die Zahl 405 "aufgeschrieben".

IV. LÖSCHUNGEN.

Bevor man eine Rechnung durchführt, muß sowohl das Einstellwerk (E) als auch der Schlitten (S) in die Nullstellung gebracht sein, sie müssen gelöscht werden.

A. Löschung des Einstellwerkes.

Der rote Griff des Anschlages (3) wird mit dem linken Daumen gegen das Einstellwerk geschwenkt und in dieser Stellung gehalten.

Die Kurbei (1) wird mit der rechten Hand ergriffen, aus dem Gegenlager (2) gezogen und nun so wellt in Pfellrichtung (eileh Abblüdung) gedreht, bis man den Widerstand wahrnimmt. Sodann ist die Kurbel in umgekehrter Richtung zurückzudrehen und wieder im Gezenlager zu verankern.

B. Löschung des Schlittens.

Die Kurbel (1) ist verankert. Der Schlitten befindet sich in Ausgangstellung.
Der Flügelgriff wird in Pfeilrichtung (siehe Abbildung) gedreht; zweckmäßig geschieht dies mit zwei halben Umdrehungen. Die zweite Halbdrehung erfolgt bis zur Horizontallage des Flügelgriffes. In den Schauöffnungen von R und M sind nun überall Nullen erschlienen.

Hierauf ist die Taste (8) CL bis zur Wahrnehmung des Begrenzungswiderstandes kräftig herabzudrücken.

Also

- 1. Falls übersehen: Kurbel verankern.
- 2. Schlitten in Ausgangstellung bringen.
- 3. Drehen des Flügelgriffes bis zum Erscheinen der Nullen. 4. Drücken der Taste CL.

Die Handgrilfe 3-4 sind einige zwanzigmat hintereinander auszuführen, um die erforderliche Geläufigkeit zu erlangen.

Wenn die Taste C.L. zu drücken vergessen wurde, kann der Schlitten nicht verschoben werden. Keine Gewalt anwenden! Taste drücken, wodurch die Snerre aufgehoben ist.

V. EINSTELLUNGEN.


Die Einstellung eines Addenden oder Multiplikanten im Einstellwerk (E) erfolgt mittels eines Stifftes, welcher wie ein Bleistift zu erfassen ist. Hiebei ruht der Zeigefinger in der Stiffknulde.

Das Einstellfeld umfaßt 8 Stellen. Die beiden rechts gelegenen, mit schrägen Ziffern versehenen, sind für die Dezimalstellen, die links benachbarten für die Ganzen beliebiger Währungsseinheiten bestimmt.

Um die Unterteilung noch zu verdeutlichen, befinden sich am Anschlag (3) sinn-

gemäß Stellenmarken.

Wenn z. B. die Zahl 605-40 eingestellt werden soll, schwenke man den Anschlag (3) vor, halte ihn in dieser Lage, erfasse mit der Stiftschlinge die 6 der Hunderterskala (das helßt, die Stiftschlinge wird in die der 6 benachbarten Lücke eingehängt) und ziehe, mit einem gewissen Druck gegen den Zylinder, bis zum Anchlag (3). Die nächste Ziffer ist eine Null und bleibt als solche immer ungezogen. Hierauf ziehe man rechts davon die 5 und sodann die 4. Nach erfolgter Einstellung stehen die Ziffern am Rande des Anschlages (3) in einer Geraden.



Falsch gezogene Stellen können mit dem Stift nach oben oder unten verbessert werden. Man übe die Handgriffe, um zu raschem und sicherem Einstellen zu gelangen.

VI. ADDITION.


Mit der FACTA können bis zu 8-stellige Beträge in beliebiger Anzahl hinter einander aufaddiert werden und zwar bis zu einer Gesamtsumme von 999.999.99.

Aufgabe: $605\cdot40+2372\cdot20+54\cdot50+3245\cdot62=6277\cdot72$. Die Maschine ist gelöscht, die Taste CL gedrückt, der Schlitten (S) in Aus-

gangstellung. Im Einstellfeld wird der erste Posten gezogen (siehe V.).

Anschlag Ioslassen, Kurbel aus Gegenlager ziehen, eine Kurbelumdrehung, Kurbel wieder im Gegenlager verankern.

Die Maschine zeigt folgendes Bild:



nahm

Die 1 in M zeigt an, daß der erste Posten eingekurbeit ist; derselbe ist in R registriert.

Zu diesem ist der zweite Posten zu addieren. Das geschieht durch Löschung des ersten Postens in E (siehe IV.), darauf folgende Einstellung des zweiten Postens und einmalige Kurbeldrehung.

Nach erfolgter Einstellung aller Posten erscheint in M eine 4, in R die Summe 6277-72.

Also

Posten einstellen, eine Kurbeldrehung. Posten löschen, einstellen, eine Kurbeldrehung etc.

Erscheint aber statt 00000605'40 (nach Eindrehung des ersten Postens) die Reihe 00111716'50, so wäre dies ein Zeichen, daß die Taste CL nicht gedrückt wurde. Den ersten Posten kontrolliere man daher immer auf richtige Registrierung in R.

VII. MULTIPLIKATION.

Mit der FACTA kann man einen 7-stelligen Multiplikanten mit einem 1-3-stelligen doer einen 6-stelligen mit einem 1-4-stelligen, einen 5-stelligen mit einem 1-6-stelligen einen 4-stelligen mit einem 1-6-stelligen mit einem 1-7-stelligen Multiplikator multiplikator multiplikator multiplikator multiplikator nimmt man naturgemäß möglichst Immer die kleinere Zahl.

Der Vorgang ist, wenn man die Maschine als Blatt Papier denkt, kurz dieser:

in das Einstellwerk "schreibe" man den Multiplikanten, in das Umdrehungszählwerk "schreibe" man mittels der Kurbel den Multiplikator. Das Produkt entwickelt sich ganz automatisch im Resultatwerk (R).

Die Maschine ist gelöscht, die Taste CL gedrückt, der Schlitten in Ausgangstellung.

Aufgabe: 432.24 × 2104 = 909.432.96.

In E wird der Multiplikant eingestellt (siehe IV.).

Dieser Multiplikant soll mit einem 4-stelligen Multiplikator multipliziert werden.

Demzufolge verschiebe man den Schlitten in Stelle 4 laut Belehrung III.

Nun sind 2 Kurbeldrehungen auszuführen, d. h., es wird mit der höchsten Multi-

plikatorstelle multipliziert; in R erscheint demzufolge das entsprechende **Unterprodukt,** in M eine 2, welche die Anzahl der in diese Stelle vollführten Kurbelumdrehungen anzeigt. Kurbel verankern.

Der Schlitten wird sodann von der 4. zur 3. Stelle geführt und dort eingehakt. Entsprechend der nächsten Multiplikatorstelle, das ist 1, wird eine Kurbeldrehung

gemacht und die Kurbel wieder verankert.

Nunmehr ist der Schlitten von der 3. zur 2. Stelle zu verschieben. Diese Schlittenverschiebung entspricht, da die nächste Multiplikatorstelle eine Mull ist, einer Multiplikation mit 10 und der Schlitten kann nun gleich von der 2. zur 1. Stelle verschoben und dort eingehakt werden. Es werden sodann 4 Kurbeidrehungen, entsprechend der Einerstelle des Multiplikators, ausgeführt und damit ist die Aufgabe vollendet. Kurbei verankern.

Nach durchgeführter Multiplikation zeigt die Maschine folgendes Bild:

Im Einstellwerk (E) Im Umdrehungswerk (M) 432·24 2104 909.432·96

Im Resultatwerk (R) 909,432*96

Durch Verschiebung des Komma (9) werden vom Produkt 2 Dezimalstellen abgestrichen. Multiplikart und Multiplikator bleiben auch nach beendeter Rechnung sichtbar. Sind beide richtig genommen, so ist auch das Produkt richtig.

Wenn in ingend einer Stelle zu wenig oft gekurbeit wurde, kann nachträglich durch einer Stelle zu wenig oft gekurbeit, so in Gesche den Werde zu oft gekurbeit, so lösche den Schlitten, nicht aber das Einstellwerk und kurble nochmals ein.

Wichtia.

Es sei nochmals betont, daß alle Handgriffe in beschriebener Weise ausgeführt werden müssen.

Niemals vergessen, TASTE CL richtig zu drücken (siehe IV.).
Nicht übersehen, den SCHLITTENGRIFF (5) einzuhaken (siehe III.).
KURBEL immer vorschriftsmäßig verankern (siehe II.).

NURDEL immer vorschrittsmabig verankern (siene in.).

Wenn sich der Schiltten nicht verankert, werde man KEINE GEWALT
an. Entweder ist die Kurbel nicht verankert, oder – was am häufigsten seel unacht-

samkeit vorkommt — es wurde vergessen, die TASTE CL nach Löschung des Schlittens zu drücken. Das Nachholen des einen oder anderen beseitigt die Sperre.

VIII. DIVISION.

Die maschinelle Division beruht darauf, daß man den ins Einstellwerk genommenen Divisor mittels Kurbelumdrehungen sooft in das Resultatwerk überträgt, bis diese Multiplikation des Divisores dem Dividenden am nächsten kommt. Die Anzahl der Kurbelumdrehungen ergibt in M den Quotlenten.

Aufgabe: 2184:35 = 62'4

Divisor 35 ganz rechts im Einstellwerk einstellen.

Schlitten in Stellung 5 bringen.

"Durch Kurbeldrehungen wird nun versucht, dem Divldenden möglichst nahe zu kommen. 5 Kurbeldrehungen ergeben in R erst 1750; daher noch eine Drehung, welche in R 2100 erscheinen läßt. Eine weitere Kurbeldrehung würde also schon zu viel ergeben.

Die Maschine zeigt: In E 35, in R 2100, in M 6.

Schlitten in Stellung 4 bringen. 2 Kurbeidrehungen ergeben 2170. Schlitten in Stellung 3 bringen. 4 Kurbeidrehungen ergeben 2184.

der errechnete Quotient ergibt in M richtig 62.4.

Divisionen, die einen Rest ergeben, können bis zu 5 Quotientenstellen entwickelt werden.

Kommaregel: Dam in R entwickelten Dividenden werden mittels Kommaschieber (9) die Dezimalstellen, bezw. Nullen abgestrichen. Die Anzahl der rechts von diesem Komma verbleibenden Nullen, bezw. Dezimalstellen minus der etwa vorhandenen Dezimalstellen des Divisors, sind im Quotienten abzustreichen.

Aufgabe: 8268: 23.4 = 353.34

Die Maschine zeigt: in E 23.4, in R 8268.156, in M 353.34.

3 Dezimalstellen in R minus einer Dezimalstelle in E = 2 Dezimalstellen in M.

IX. PROZENTRECHNUNGEN.

Umwandlung gemeiner Brüche in Dezimalbrüche siehe Tabelle B

plus weiteren 2 Stellen (im ganzen also hier 5 Stellen) abstreicht.

Gewöhnliche Prozentrechnungen, wie die Aufgabe: $4^{1}l_{2}^{9}l_{0}$ von 238'74 = 10'74 sind wie normale Multiplikationen durchzuführen, Das Kapital stelle man in E ein, Schiltten in Stelle 3 bringen, den Prozent-

satz 4-5 abkurbeln. Das Resultat erscheint in R mit 10-74330, also 10-74. Das Komma wird bei allen Rechnungen dieser Art gefunden, indem man die Summe der Dezimalstellen von Kapital und Prozentsatz (in unserem Beispiel also 3)

Nochmals:

Niemals vergessen, TASTE CL richtig zu drücken (siehe IV.). Nicht übersehen, den SCHLITTENGRIFF (5) einzuhaken (siehe III.). KURBEL immer vorschriftsmäßig verankern (siehe II.).

Wenn sich der Schlitten nicht verschieben läßt, wende man KEINE GEWALT an. Entweder ist die Kurbel nicht verankert, oder — was am häufigsten bei Unacht-samkelt vorkommt — es wurde vergessen, die TASTE CL nach Löschung des Schlittens zu drücken. Das Nachholen des einen oder des anderen beselitigt die Soerre.

X. KAPITAL PLUS ZINSEN,

oder Warenpreis plus perzentualem Zuschlag (Kalkulationen, Fakturenkontrolle etc.)

Aufgabe: Kapital 234'50 plus 3 1/4 0/0 Zinsen.

Kapital in E einstellen Schiltten in Stelle 3 verschieben. Den Prozentsatz 3¹/₄ = 3*25 abkurbeln. In R befinden sich nummehr die errechneten Prozente 7*62, die erforderlichenfalls notiert werden. Hierauf Schiltten so verschieben, daß die rote Marke am Anschlag (3) über die Hunderterstelle der Ganzen des in M ersichtlichen Prozentsatzes steht. Eine Kurbeidrehung ausführen.

Es erscheint: in R als fertiges Resultat 242'12 in M 103'25.

Die 1 in der Hunderterstelle von M zeigt an, daß das Kapital zu den Zinsen addiert wurde. Komma wie unter Absatz IX angegeben zu setzen.

Aufgabe: eine Ware kostet 324'30; wie teuer muß sie angesetzt werden, um

einen Nutzen von 33 1/3 0/0 zu erzielen.

Warenpreis in E einstellen. Schiltten in Stelle 4 verschieben. Prozentstat 33 1/₂ = 3333 abkurbein. In R erschienene Prozente eventuell notieren. Schiltten so verschieben, daß rote Marke über die Hunderterstelle der Ganzen des in M registrierten Prozentsatzes steht.

Eine Kurbeldrehung hierauf ausführen.

In R erscheint als fertiges Resultat 432'39 in M 133'33.

Komma wie oben.

XI. KAPITAL MINUS ZINSEN.

oder Bruttopreis minus Rabatt, bezw. sonstigem prozentualen Abzug-

Aufgabe: Kapital 143'32 minus 4% Zinsen.

Kapital in E einstellen. Schlitten in Stelle 3 verschieben. Prozentsatz abkurbeln.

In R erscheinen die Prozente mit 5.73, was eventuell zu notieren ist.

Nun suche man in Tabelle A unter Rubnik %, die Zahl 4; in dieser Reihe befindet sich unter Rubnik "Ganze" die Ergänzungszahl 9500. Diese ist stellengerecht abzukurbein, und zwar derant, daß der in M registrierte Prozentsatz 4 mit zwei Kurbelumdrehungen auf 6 zu bringen ist, worauf der Schlitten um eine Stelle nach rechts verschoben wird. Nun sind noch 9 Kurbelumdrehungen auszuführen.

In R erscheint als fertiges Resultat 137:59, in M 96:00.

Das Komma wird nach der unter Absatz IX. gegebenen Regel gesetzt.

Aufgabe: Warenpreis 245:23 minus 21/20/0 Rabatt.

Warenpreis in E einstellen. Schlitten in Stelle 4 bringen. Prozentsatz 121/2 = 12:50

abkurbeln. In R erscheinen die Prozente mit 30.65.

In Tabelle A unter Rubrik ⁹, die Zahl ¹² suchen; in dieser Reihe befindet sich unter Rubrik "0:50" der Ergänzungswert 87:50. Dieser ist so abzukurbein, daß die 2 des in M registrierten Prozentsatzes 12:50 militels 5 Kurbelumdrehungen zu einer 7

des in M registrierten Prozentsatzes 12:50 mittels 5 Kurbelumdrehungen zu einer 7 erhöht wird. Hierauf wird, nach Schilttenverschiebung um eine Stelle nach rechts, die 1 mittels 7 Kurbeldrehungen zu einer 8 gemacht.

Es erscheint in R das fertige Resultat 214:58, in M 87:50.

Das Komma wird nach der unter Absatz IX. gegebenen Regel gesetzt.

XII. DUTZENDRECHNUNGEN.

In der kaufmännischen Praxis kommen sehr häufig Dutzendrechnungen vor. Aufgabe: 1 Dutzend Ware kostet 234:30: wieviel kosten 5 Stück.

Dutzendpreis in E einstellen. Schlitten in Stelle 4 bringen. Gemäß Tabelle B den reziproken Wert von 5/12 Dtz., d. i. 4166, abkurbeln.

In R erscheint der Preis für 5 Stück: 97.61.

Kommaregel: bei Berechnungen von 1/12 Dtz. sind im Resultat 7 Stellen, bei allen anderen Berechnungen 6 Stellen abzustreichen.

XIII. VALUTENRECHNUNGEN.

Aufgabe: RM 243:57 sind wieviele Dollar zum Kurse von 423.

In der Praxis bleibt die Einerstelle der Dezimalen, wenn sie unter 5 ist, unberücksichtigt; ist sie höher als 5, so werte man die Zehnerstelle um 1 auf.

In E 243'6 einstellen, ausgehend von der äußersten Stelle rechts.

Schlitten in Stelle 5 bringen und sodann laut Tabelle C die neben dem Kurse 4'23 figurierende Zahl 23641 abkurbeln. In R erscheint als fertiges Resultat Dollar 57'59. Demnach entsprechen RM 243'6 bei einem Kurse von 4'23 einem Dollarbetrag von 57'59.

Aufgabe: Dollar 246:50 sind wieviele RM zum Kurse von 4:23. In E ist 246:50 einzustellen. Schlitten in Stelle 3 bringen und sodann 423 abkurbeln. In R erscheint der Reichsmarkbetrag 1042:69.

Kommaregel wie für gewöhnliche Multiplikation.

TABELLE A.

ERGÄNZUNGSWERTE (Kapital minus Zinsen Absatz XI)

0/0	0.25	0.33	0.50	0.75	Ganze	0/0	0/0	0.25 0.33	0.50	0.75 Ganze	0/0
	99.75	-	-	-	-	0.25	16			72.75 74.00	16
0.33		99.67	-			0.33	17			71.25 73.00	
0.50	The same of	-	99.50	-		0.50	18			70.25 72.00	
0.75	1	-	-	98.25	-	0.75	19			79.25 71.00	19
1	98.75	98.67	98.50	97.25	99.00	1	20	79.75 79.6	7 79.50	78.25 80.00	
2	97.75	97.67	97.50	96.25	98.00	2	21	78.75 78.6	78.50	77.25 79.00	
3	96.75	96.67	96.50	95.25	97.00	3	22	77.75 77.6	777.50	76.25 78.00	22
4	95.75	95.67	95.50	84,25	96.00	4	23	76.75 76.6	7 76.50	75.25 77.00	23
5	84.75	84.67	84.50	83.25	95.00	5	24	75.75 75.6	75,50	64.25 76.00	24
6	83.75	83.67	83,55	82.25	84.00	6	25	64.75 64.6	7 64.50	63.25 75.00	
7	82.75	82.67	82,50	81.25	83.00	7	26	63.75 63.6	7 63.50	62.25 64.00	26
8	81.75	81.67	81.50	80.25	82.00	8	27	62.75 62.6	7 62.50	61.25 63.00	
9	80.75	80.67	80.50	89.25	81.00	9	28	61.75 61.6	7 61.50	60.25 62,00	28
10			89.50			10	29	60.75 60.6	7 60.50	69.25 61.00	29
11			88.50			11	30			68.25 70.00	30
12					88.00	12	31			67.25 69.00	31
13					87.00	13	32			66,25 68.00	32
14					86.00	14	33			65.25 67.00	33
					85,00	5	34			64.25 66.00	34
	114.10	14.01	11 4100	10.20	00.00		II Par	10011010010	. 00.00	IO-ITO OCO OCO	7

TABELLE B.

DUTZENDTABELLE.

Wenn der Preis errechnet werden soll für

1	Stück,	multipliziere	mit	8333		St	ück,	multipliziere	mit	5833
2				1666	8			, ,		6666
3			11	2500	S	99	"		,u	7500
4			ú	3333	10)	11			8333
5		OB. A.	,	4166	11					9166
6	The state of			5000						


Umwandlung gemeiner Brüche in Dezimalbrüche.

1/4 = 0.25	1/8 = 0.125	$\frac{1}{16} =$	0.0625	9/16 = 0.5625
$1/_{2} = 0.50$		$\frac{3}{16} =$	0.1875	$\frac{11}{16} = 0.6875$
3/4 = 0.75			0.3125	13/16 = 0.8125
$1/_3 = 0.33$	$7/_{8} = 0.875$	$7_{16} =$	0.4375	$\frac{15}{16} = 0.9375$

TABELLE C. ARBITRAGIERTABELLE.

Reichsmark gegen Dollar.	Schilling ge	Schilling gegen Dollar.				
KURS KURS	KURS	KURS				
410 24390 418 23923	690 14493	700 14286				
411 24331 419 23866	691 14472	701 14265				
412 24272 420 23810	692 14451	702 14245				
413 24213 421 23753	693 14430	703 14225				
414 24154 422 23697	694 14410	704 14205				
415 24096 423 23641	695 14389	705 14185				
416 24038 424 23585	696 14368	706 14165				
417 23981 425 23529	697 14347	707 14144				
	698 14327	708 14125				
	699 14306	709 14104				
		710 14085				

Der RM- bezw. Schillingbetrag ist mit der neben der Kurszahl figurierenden roten Zahl zu multiplizieren.



FACTA-RECHENMASCHINE

KAPAZITÄT: 8×10×5

Vermerke.

DIESE ANLEITUNG WURDE GESCHRIEBEN, UM AUCH GELESEN ZU WERDEN.

Erst die Beachtung aller Vorschriften macht die FACTA zu Ihrem treuesten, zuverlässigsten Gehilfen.

Dieses Blatt ist umzulegen. Der Leser hat dieserart beim Studium der Anleitungen die umseitige Abbildung immer vor sich.